



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Samostmievacia zváracia maska GEKO

Typ: G01875, Model: LY500

Preklad originálneho návodu

SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobené pre
RD GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Je zodpovednosťou používateľa, aby si prečítal všetky pokyny potrebné na bezpečné používanie a prevádzku a porozumel všetkým rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky zariadenia.



Vážený používateľ!

Skôr ako začnete používať náš produkt, prečítajte si návod na použitie!
Výrobok nerozoberajte, pretože takéto činnosti ho môžu poškodiť alebo ohroziť prevádzku výrobku.

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní.

Vážený používateľ!

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Veľmi si vážime vašu dôveru v naše produkty a dúfame, že splnia vaše očakávania.

Samostmavovacia maska je ľahko použiteľný produkt, ktorý je spoľahlivý v rôznych situáciách.

Chráni pred UV a IR žiarením, postriekaním a teplom. Pri používaní produktu nezabudnite dodržiavať pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde používate náš produkt.

Technické údaje

Ochranný štít je vyrobený z vysoko odolného polymérového materiálu.

Úroveň jasu: 3 DIN

Stupeň ochrany v zatemnenom stave: 9-13 DIN

Ochrana očí podľa normy: EN379 1/2/1

Ochrana tváre podľa normy: EN175

UV/IR ochrana: plná

Prevádzková teplota: -5°C až +55°C

Plocha zorného poľa: 90 x 40 mm

Rozmery filtra: 110 x 90 x 9 mm

Čas odozvy: nie viac ako 1 ms

Hmotnosť: cca. 420 g

Rozsah maskovania 9-13

Bezpečnosť pri práci je našou prioritou. Naša maska má automatický spínač, ktorý vám dáva pocit pohodlia pri práci. Možnosť nastavenia parametrov a veľkosti masky umožňuje správne prispôbiť produkt typu vykonávanej práce a očakávaniam zákazníka.

Výhody

- široké zorné pole
- automatické zapnutie/vypnutie
- nastavenie stupňa tmavosti a citlivosti fotosenzorov
- automatické prispôsobenie sa režimu zvárania
- možnosť prispôsobenia masky veľkosti hlavy užívateľa
- svetlo
- ochrana pred UV a IR žiarením
- jednoduchosť použitia

Použitie:

Priezor je zmontovaný pri kúpe. Pred použitím ho treba nastaviť tak, aby zodpovedal hlave používateľa a nastaviť čas odozvy, citlivosť a úroveň stmavenia.

Celkový obvod remienka možno zväčšiť alebo zmenšiť otáčaním gombíka na zadnej strane remienka. Používateľ to môže urobiť počas nosenia štítu, ktorý pomáha nastaviť čelenku tak, aby správne sedela na hlave a netlačila ju.

Ak sa čelenka pohybuje na hlave príliš vysoko alebo príliš nízko, upravte popruh umiestnený v hornej časti hlavy. Za týmto účelom uvoľnite koniec popruhu vytlačením upevňovacej hlavy z otvoru v popruhu. Posuňte dve časti popruhu na väčšiu alebo menšiu šírku podľa potreby a zatlačte zaistovaciu hlavicu do najbližšieho otvoru.

Skontrolujte, či čelenka sedí na hlave, niekoľkokrát zdvihnite a sklopte priezor, kým je na hlave. Ak sa čelenka pri nakláňaní priezoru pohne, je potrebné ju prestaviť, aby bola stabilná.

Ak chcete nastaviť vzdialenosť medzi priezorom a tvárou, odskrutkujte poistnú maticu v spustenej polohe. Uvoľnite poistnú maticu na druhej strane priezoru a posuňte priezor bližšie alebo ďalej od tváre. Je dôležité, aby ste mali oči v rovnakej vzdialenosti od čelného skla, inak môže byť efekt stmavenia nerovnomerný. Po dokončení nastavenia potom utiahnite poistné matice.

Ak šošovka masky nie je správne umiestnená vzhľadom na oči, v spodnej polohe možno uhol masky ďalej upraviť nastavením do jednej z troch polôh pomocou vychýľovacej platne. Za každým otočným gombíkom po stranách priezoru je skrutka, ktorá prechádza cez bočnú stranu krytu a cez jeden z otvorov v deflektorovej doske. Každú skrutku otočte čiastočne proti smeru hodinových ručičiek tak, aby vyšla z deflektora, ale zostala na boku kapoty. Otočte zostavu pásu tak, aby jedna z alternatívnych polôh bola zarovnaná so skrutkou. Otočte skrutky v smere hodinových ručičiek cez otvory, aby ste zaistili deflektor.

Ak chcete zvoliť vhodnú úroveň odtieňa pre váš zvärací proces, otočte gombíkom na bočnej strane kukly na príslušné číslo odtieňa. Keď prestanete zvärať, okno prilby sa automaticky zmení z tmavého na svetlé, ale až po uplynutí nastaveného času oneskorenia, ktorý kompenzuje efekt žiary vyskytujúci sa na zväranom prvku. Čas oneskorenia je možné nastaviť na „rýchly“ alebo „pomalý“ pomocou gombíka umiestneného na zadnej strane stmievacej vložky.

Citlivosť masky je možné nastaviť na vysokú/vysokú alebo nízku/nízku pomocou gombíka na zadnej strane kazety stmievača. Vysoké nastavenie je normálne nastavenie pre každodenné použitie. Nastavenie lowa je určené pre situácie, keď činnosť masky ruší nadmerné okolité svetlo alebo iný zvärač pracujúci v blízkosti.

Bežné problémy a riešenia

Nepravidelné zatemnenie: Čelenka je nastavená nerovnomerne, kvôli tomu je nerovnomerná aj vzdialenosť očí od skla filtra. Upravte polohu čelenky, aby ste znížili rozdiel vo vzdialenosti od filtra.

Filter s automatickým stmavením nestmavne ani nebliká:

1. Čelné sklo je znečistené alebo poškodené – je potrebné ho vymeniť.
2. Snímače sú znečistené - vyčistite povrch snímača.
3. Zvärací prúd je príliš nízky - otočte prepínač do polohy "pomaly" - pomaly.

Pomalá odozva: Prevádzková teplota je príliš nízka – prilbu nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo 23 °F.

Zlá viditeľnosť:

1. Čelné sklo/vnútorne sklo a/alebo filter sú znečistené – sklo je potrebné vymeniť.
2. Okolité osvetlenie je nedostatočné.
3. Číslo stmievacieho závesu je nesprávne nastavené - zmeňte číslo stmievacieho závesu.

Priezor sklízne z hlavy: Čelenka nie je správne nastavená – upravte hlavovú pásku.

POZOR!

Ak sa niektorý z vyššie uvedených problémov nedá vyriešiť, prestaňte ochranný štít na tvár používať a kontaktujte predajcu.

POZOR!

Elektrické náradie a príslušenstvo je potrebné likvidovať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Plastové diely sú zodpovedajúcim spôsobom označené.

CHRAŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Odpad z elektronických a elektrických zariadení sa musí vhodne skladovať. Odovzdajte ho predajcovi alebo ho nechajte na recyklačnom mieste. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC (o odpade z elektrických a elektronických nástrojov) by sa takéto zariadenia mali skladovať oddelene a opätovne použiť prostredníctvom recyklácie.





Posledné dve číslice roku, kedy bolo použité označenie CE - 15

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

RD GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

Samostmievacia zvracia maska GEKO

Typ: G01875, Model: LY500

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:

89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov,
a normy EN 175:1997, EN 379:2003+A1:2009

je zhodná s kópiou, ktorá je predmetom certifikátu ES o posúdení typu
č. C1393,2MEIXIN zo dňa 04.09.2014

vydané ECS GmbH - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserová ochrana a optická technika
Hutfeldstralle 50, 73430 Aalen, Nemecko
Identifikačné číslo notifikovaného orgánu: 1883

**Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak sa produkt zmení
alebo prestavané bez súhlasu výrobcu.**

Za prípravu technickej dokumentácie zodpovedá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 22.09.2015
Miesto a dátum vydania

M.A Grzegorz Kowalczyk
Priezvisko, meno a funkcia oprávnenej osoby