




POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezprašná sifónová pieskovačka s vysávačom 106L

Typ: G02026, Model: XH-SBC110

Preklad pôvodného návodu

SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobené pre
RD GEKO
Kietlin, ul. Pešia ulica 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Je zodpovednosťou používateľa, aby si prečítal všetky pokyny potrebné na bezpečné používanie a prevádzku a porozumel všetkým rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania zariadenia.



POZOR!!!

***Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktu sú fotografie a nákresy zahrnuté v návode len ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.***

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

POZOR! Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



Prečítajte si návod na použitie



Noste ochranné okuliare. Počas prevádzky vznikajú čiastočky, iskry a prach škodlivé pre oči.



Noste ochranu sluchu. Hluk môže viesť k postupnej strate sluchu.



Brúsenie dreva a iných materiálov môže produkovať zdraviu škodlivý prach. Mala by sa nosiť dýchacia maska.

Pracovisko

- UDRŽUJTE SVOJ PRACOVNÝ PRIESTOR ČISTÝ. Preplnený priestor zvyšuje pravdepodobnosť nehôd.
- DÁVAJTE POZOR NA PODMIENKY NA PRACOVISKU. Nepoužívajte náradie na vlhkých alebo mokrých miestach. Nevystavujte dažďu. Nikdy nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín.
- NEDÁVAJTE DETI K PRÍSTROJU. Deti by nemali byť prítomné na pracovisku. Akékoľvek rozptýlenie môže spôsobiť nehodu. Nedovoľte deťom prenášať zariadenie ani žiadne jeho príslušenstvo.

Bezpečnosť používateľa

1. Pri práci s náradím buďte mimoriadne opatrní a zdravý rozum. Nepracujte s náradím pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov na predpis. Prečítajte si letáky o akýchkoľvek liekoch, ktoré užívate, aby ste zistili, či ovplyvňujú váš úsudok a reflexy. Ak máte nejaké pochybnosti, náradie nepoužívajte.
2. Používajte vhodné ochranné prostriedky. Pri práci s týmto náradím noste ochranné okuliare, protiprachovú masku, protišmykovú obuv, prilbu a ochranu sluchu vždy, keď si to situácia vyžaduje. Tým sa zníži riziko nehôd.
3. Zabráňte náhodnej aktivácii nástroja. Pred pripojením k zdroju napájania sa uistite, že je vypínač v polohe OFF. Pri prenášaní náradia ho nedržte za spínač, pretože to zvyšuje riziko nehôd.
4. Pred použitím náradia musia byť odstránené všetky nastavovacie kľúče. Kľúč pripevnený k rotujúcej časti náradia môže spôsobiť zranenie.
5. Nesiahajte nad zariadenie. Pri práci udržiavajte stabilnú polohu a rovnováhu. To umožňuje lepšie ovládanie zariadenia v prípade neočakávaných situácií.

6. OBLEČTE SA VHODNE. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť o pohyblivé časti náradia. Pri práci s náradím sa odporúča nosiť obuv s protišmykovou podrážkou. Dlhé vlasy by mali byť správne chránené. Vždy noste vhodný ochranný odev.
7. Musí sa použiť upnutie obrobku. Je to bezpečnejšie ako pri udržiavaní zariadenia rukou, pretože vám to umožňuje ovládať zariadenie oboma rukami.

Bezpečnosť súvisiaca s používaním a údržbou

1. Nepreťažujte náradie. Zariadenie bude fungovať lepšie a bezpečnejšie pri zaťažení, pre ktoré bolo navrhnuté. Nepokúšajte sa používať nekompatibilné príslušenstvo na zvýšenie výkonu nástroja.
2. Nepoužívajte náradie, ktoré má poškodený spínač. Náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
3. Pred nastavovaním, opravou, výmenou príslušenstva alebo uskladnením odpojte náradie od zdroja napájania. Tieto opatrenia znížia riziko náhodného spustenia nástroja.
4. Náradie skladujte odpojené a mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
5. Náradie je potrebné pravidelne udržiavať. Skontrolujte akékoľvek vôle alebo chyby v pohyblivých častiach, poškodené súčasti náradia alebo iné chyby, ktoré môžu narušiť správnu činnosť zariadenia. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, musí byť nástroj okamžite opravený. Mnoho porúch má svoj pôvod v nesprávnej údržbe.
6. Náradie a jeho príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a správnym spôsobom. Treba brať do úvahy podmienky a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na ktoré je určené, môže viesť k vážnym nehodám.
7. Poškodený spínač musí vymeniť autorizované servisné stredisko. Nepoužívajte náradie s chybným vypínačom.
8. Keď je náradie zapnuté, nenechávajte ho bez dozoru. Pred opustením pracovného priestoru náradie vždy vypnite a počkajte, kým sa úplne nezastaví.
9. Ak je hlavný kábel poškodený, vymeňte ho za vhodný sieťový kábel. Kábel je možné získať od distribútora zariadenia. Kábel môže vymeniť autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný elektrikár.

servis

Opravy náradia by mali vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci s použitím kompatibilných náhradných dielov. Tým sa zabezpečí bezpečná a efektívna prevádzka náradia.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PNEUMATICKÉHO NÁRADIA

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Nástroje sa nesmú používať na iné účely, než na ktoré boli určené.
2. Pneumatické nástroje nie sú určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach a nie sú chránené izoláciou odolnou voči vysokému napätiu.
3. Dbajte na to, aby ste zabezpečili všetky možné bezpečnostné opatrenia pre nástroje aj pracovisko.

4. Náradie musí byť udržiavané v dobrom stave, čisté a použiteľné.
5. Na miestach vystavených mechanickému poškodeniu by sa mali používať vystužené hadice.
6. Pripojenie a odpojenie hadice od hlavného potrubia by sa malo vykonávať so zatvoreným vzduchovým ventilom.
7. Po pripojení hadice ju najskôr prefúknite, pričom vykonajte príslušné opatrenia, aby ste odstránili všetok prach, ktorý sa v nej mohol nahromadiť, a potom pripojte vzduchové náradie.
8. Hadice by sa nemali krížiť ani byť umiestnené v blízkosti elektrických vodičov pod napätím.

PRED ZAČANÍM PRÁCE

1. Oblečte sa do pracovného a ochranného odevu primeraného pracovnej pozícii. Nenoste voľný odev, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo zachytenie materiálu pri používaní pohyblivého nástroja.
2. Pred každým použitím náradia vizuálne skontrolujte jeho technický stav. POZOR! Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo nedostatky, nezačínajte prácu. Až potom, čo sa ubezpečíte, že poškodenie bolo opravené, môžete začať pracovať.
3. Skontrolujte, či tlakové hadice nie sú poškodené alebo uvoľnené.
4. Uistite sa, že začatie práce nebude predstavovať ohrozenie osôb prítomných na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
5. Pri začatí práce postupne privádzajte vzduch do náradia a až po kontrole jeho správnej funkcie zapnite plný prívod vzduchu. Ak sa spozorujú nejaké nezrovnalosti v jeho prevádzke, je potrebné okamžite uzavrieť prívod vzduchu.

POČAS PRÁCE

1. Pri práci vedľa seba sa postavte tak, aby nikto nebol vystavený riziku zranenia susedovým náradím.
2. Pracovné konce náradia musia byť v držiaku zaistené tak, aby sa zabránilo ich vypadnutiu pri práci.
3. Keď náradie nepoužívate, pred výmenou príslušenstva, zmenou nastavení alebo vykonávaním opráv, odpojte náradie od tlakového vedenia.

NIE JE POVOLENÉ:

- x prekročenie hodnoty tlaku na zvýšenie výkonu nástroja
- x nasmerovaním tlakovej hadice na seba alebo iné osoby
- x ofúknuť prachu a nečistôt z oblečenia stlačeným vzduchom
- x dotýkať sa častí zariadení, ktoré sú v pohybe
- x umožnenie akejkoľvek osobe pracovať na svojej pozícii bez vedomia nadriadeného
- x opravovať zariadenia svojpomocne
- x oprava, nastavenie alebo výmena hrotov náradia počas prevádzky náradia
- x prerušenie prívodu vzduchu zalomením hadíc
- x montáž rýchlospojky na náradie (vibrácie z nárazu tlakovej hadice môžu spôsobiť jej poškodenie a predstavovať vážne zdravotné riziko)
- x opretie lakťov o telo pri práci s pneumatickým náradím na zvýšenie tlaku
- x prítomnosť maloletých, chorých alebo pod vplyvom alkoholu na pracovisku.

Po dokončení práce

1. Zastavte prevádzku nástroja, dôkladne vyčistite pracovnú stanicu.
2. Umiestnite náradie a pomocné zariadenia na ich určené miesta.
3. Uistite sa, že ponechané miesto a vybavenie nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre okolie.

Údržba a opravy

1. Opravy pneumatického náradia by malo vykonávať servisné stredisko výrobcu.

Bezpečnostné pravidlá pre používanie pieskovača

1. Pozorne si prečítajte pokyny. Získajte informácie o používaní a optimálnom výkone. Dôkladne sa oboznámte s možnými nebezpečenstvami pri nesprávnom používaní pieskovača.
2. Uzemnite všetky zariadenia. Ak má náradie trojkoľkovú zástrčku, zapojte ju do trojkoľkovej zásuvky. Nikdy neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
3. Zabráňte kontaktu častí tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, ventilátory a chladničky. Existuje vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.
4. Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Chráňte pieskovač pred dažďom.
5. Napájací kábel nenamáhajte. Spotrebič nikdy nedvíhajte za kábel ani zaň neťahajte, aby ste odpojili zástrčku od napájania. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, ostrých hrán a pohyblivých častí. Poškodený kábel musí byť okamžite vymenený. Poškodený napájací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
6. Pred použitím nástroja odstráňte nastavovacie kľúče. Kľúč ponechaný pripojený k pohyblivej časti zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
7. Pracovný priestor by mal byť čistý a primerane osvetlený.
8. Udržujte deti mimo pracovného priestoru. Nikdy nedovoľte dieťaťu používať zariadenie bez dozoru.
9. Nepracujte s náradím pod vplyvom alkoholu alebo drog. Letáky liekov, ktoré užívate, si treba pozorne prečítať, aby ste si overili, či neovplyvňujú úsudok, vnímanie a reflexy operátora. Ak máte nejaké pochybnosti, nepokúšajte sa s náradím pracovať.
10. Noste ochranné príslušenstvo. Pri použití pieskovača VŽDY noste ochranné okuliare. Noste iba schválené (ANSI) bezpečnostné okuliare. Optické alebo iné okuliare na každodenné použitie so šošovkami odolnými proti nárazu NIE SÚ ochranné okuliare. Pri práci s pieskovačkou by ste mali nosiť aj ochrannú protiprachovú masku a bezpečnostnú obuv s protišmykovou podrážkou. Mali by ste tiež nosiť ochranu sluchu a hlavy.
11. Pri práci s pieskovačkou noste vhodný odev. Voľné oblečenie, rukavice, náhrdelníky, náušnice, náramky alebo iné šperky môžu pri použití pieskovača predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. Skôr ako začnete, uistite sa, že vaše oblečenie je vhodné.
12. Zariadenie nenakláňajte. Pri práci s náradím vždy udržiavajte stabilnú a vyváženú polohu.
13. Pred servisom, skladovaním, nastavovaním alebo výmenou príslušenstva vždy odpojte pieskovač od napájania a kompresora. Odpojením nástroja zabránite náhodnému spusteniu.

14. Na upevnenie obrobku na stabilný povrch použite svorky alebo iné vhodné príslušenstvo. Držanie predmetu rukou alebo akoukoľvek inou časťou tela môže byť nebezpečné a môže viesť k strate kontroly nad zariadením.
15. Nepreťažujte pieskovač. Používajte podľa určenia. Nástroj funguje optimálne, ak sa používa podľa určenia a v rámci vhodných prevádzkových parametrov.
16. Ak hlavný vypínač nefunguje, náradie nepoužívajte. Používanie nástrojov bez funkčného vypínača môže byť veľmi nebezpečné.
17. Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Pravidelne kontrolujte svoj pieskovač. Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, musí byť okamžite opravená alebo vymenená. Opravy by mal vykonávať kvalifikovaný mechanik. V prípade pochybností sa obráťte na servisné stredisko alebo distribútora.
18. Pieskovač nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Použitie pieskovača v takýchto podmienkach môže viesť k zraneniu alebo smrti.
19. Vypnuté náradie skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných, nekvalifikovaných osôb. Nástroj môže predstavovať značné riziko, ak ho používajú nekvalifikované osoby.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím náradia si pozorne prečítajte celý návod.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE NESKÔRNE POUŽITIE!

Ďakujeme, že ste si zakúpili pieskovač našej spoločnosti. Pieskovač, ktorý predstavujeme, je vybavený vysávačom. Pred začatím práce s náradím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a pochopte ho. Návod obsahuje základné informácie o bezpečnosti práce, montáži, prevádzke a potrebnej údržbe, ako aj schému a zoznam dielov. Uschovajte si doklad o kúpe spolu s touto príručkou a oba dokumenty uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

INŠTALÁCIA

POZOR! Pred použitím náradia si prečítajte jeho špecifikácie a návod na obsluhu!

1. Na montáž sú potrebné nasledujúce položky:

- a. Pokyny
- b. Kefa na vysávač
- c. Kolesá, podložky a ďalšie konštrukčné prvky obsiahnuté v plastovom vrecku, ktoré je súčasťou súpravy
- d. Os kolesa
- e. Rukoväť

2. Vyberte nástroj z krabice

3. Odstráňte všetky obaly a ochranné prvky z pieskovača. Uvoľnite dve západky na vysávači, aby ste odstránili hornú časť vysávača a vyberte hadicu na brúsenie a hadicu vysávača.

4. Nainštalujte podložky a kolesá na základňu rámu a namontujte rukoväť na nádrž.

5. Nalejte 9-15 kg brusiva do nádrže pieskovača.

6. Umiestnite hornú časť vysávača späť na miesto a uistite sa, že obe západky sú správne zaistené.

7. Pripojte koniec hadice vysávača k nádrži pomocou konektora. Zasuňte druhý koniec kábla bez konektora do konektora umiestneného na kefe vysávača.

8. Pripojte jeden koniec hadice tryskača pomocou svorky k samčej vzduchovej armatúre. Nainštalujte druhý koniec hadice na výstupné potrubie tryskača.

TIP: Optimálny výkon zariadenia sa dosiahne pri tlaku 115 psi.

NEPREKRAČUJTE tlak 140 psi.

Po dokončení vyššie uvedených krokov je pieskovač pripravený na použitie.

SERVIS

1. Nasadzte si protiprachovú masku
2. Nastavte kompresor na 115 psi (v závislosti od povrchu, ktorý sa má tryskať, je možné nastaviť vyšší alebo nižší tlak)
3. Pripojte vzduchovú hadicu k pištoľi pomocou rýchlospojky.
4. Pripojte napájací kábel k zdroju napájania.
5. Pištoľ držte namierenú na pracovný predmet a prepnite vypínač na vysávači do polohy ON.
6. Držte pištoľ v jednej ruke a rukoväť kefy v druhej. POZNÁMKA: Netlačte silno kefou na brúsený povrch. Kefa sa používa na obmedzenie strát abrazíva a na zabezpečenie uzavretého cyklu vysávača s recirkulovaným abrazívom. Kefa nie je určená na pomoc pri brúsení.
7. Pohybujte oboma rukami a nasmerujte prúd piesku na čistený povrch.
8. Zaskrutkovaním a odskrutkovaním nastavovacej matice umiestnenej na tryske môžete regulovať prietok abrazíva.
9. Štetinová kefa je určená na rovné povrchy aj do rohov a svahov. Pred začatím práce nastavte štetiny tak, aby nezastavovali vyfukovaný prúd vo vnútri kefy (brúsny materiál môže poškodiť štetiny). Pri čistení hrán automobilových dverí sa odporúča omotať štetiny okolo hrany c pre lepšie vysávanie, pokrytie, bezpečnosť a lepšie pracovné výsledky.
10. Po každom použití zdvihnite kryt vysávača a vylejte nečistoty z filtra. Po hodine nepretržitej prevádzky otvorte kryt vysávača a vyfúkajte prach pomocou vysávača alebo prúdu vzduchu.
11. Pri pieskovaní kolmých rohov nakloňte pištoľ pod uhlom 45 stupňov, aby ste dosiahli čo najhlbšie. Pre lepšie výsledky pohybujte pištoľou pomalým krúživým pohybom.

PO DOKONČENÍ PRÁCE UVOĽNITE ZÁPADKY, VYPRÁZDŇTE NÁDRŽ NA BRÚSNU NÁDRŽ A BRÚSKU ULOŽTE NA SUCHOM A BEZPEČNOM MIESTE.

Riešenie problémov


Problém	Príčina	Riešenie
Pokles tlaku pri pieskovaní	Nízky tlak vzduchu	Skontrolujte kompresor, skontrolujte, či je vzduchové vedenie tesné. Skontrolujte, či je vstup CFM kompatibilný s pieskovačkou / vysávačom.
	Mokrý abrazívny materiál	Vzduch musí byť čistý a suchý, odporúčame použiť vzduchový filter
	Špinavý filter	Filter dôkladne vyčistite
	Použitý abrazívny materiál	Vymeňte brúsny materiál
	Zablokovaná zbraň	Odpojte kompresor a napájanie, odskrutkujte trysku a pištoľ uvoľnite kúskom tenkého drôtu.
Pokles tlaku vysávača	Špinavý filter	Filter dôkladne vyčistite
	Systém vysávača je zablokovaný alebo netesný	Skontrolujte, či váš vysávač netečie a nie je upchatý, a odstráňte upchatie alebo opravte všetky komponenty, ktoré si vyžadujú opravu.
	Nedostatočné prúdenie vzduchu	Skontrolujte prúdenie vzduchu na vstupe
Problém	Príčina	Riešenie
Brusivo vychádza medzi štetinami kefy vysávača.	Príliš vysoký tlak vzduchu	Skontrolujte tlak a nastavte ho na príslušnú hodnotu
	Systém vysávača je zablokovaný	Skontrolujte, či váš vysávač netečie a nie je upchatý, a odstráňte upchatie alebo opravte všetky komponenty, ktoré si vyžadujú opravu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Je zakázané likvidovať náradie spolu s iným domovým odpadom. Použité náradie nevyhadzujte do domového odpadu. Nástroj by mal byť zlikvidovaný v zariadení na to určenom na likvidáciu a recykláciu elektronického odpadu. Elektronický odpad (t. j. odpad z elektrických a elektronických zariadení) sú rozbité, dlho nepoužívané, už nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré boli napájané elektrinou alebo batériami – rozbité počítače, hračky a elektronické prístroje, staré práčky, chladničky, ale aj použité žiarivky. Sú klasifikované ako nebezpečný odpad, pretože obsahujú toxické látky.

DÔLEŽITÉ! Konštrukčná schéma uvedená v návode je len ilustračná. Používateľ nemôže nástroj sám upravovať. Tým stratíte záruku a môže dôjsť k poškodeniu nástroja. Všetky opravy náradia by mal vykonávať kvalifikovaný mechanik s použitím originálnych dielov alebo identických náhradných dielov.

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Kábel vysávača | 51. Kryt |
| 2 | Pneumatická hadica | 52. Poistný krúžok |
| 3 | Drôt na pieskovanie | 53. Rotačná os |
| 4 | Vsuvka | 54. Západka |
| 5 | Matica na uchytenie trysky | |
| 6 | Tryska | |
| 7 | Hlavica kefy | |
| 8 | Pieskovacia hlava | |
| 9 | Pieskovacia pištoľ | |
| 10 | Držiak prívodu vzduchu | |
| 11 | Vsuvka | |
| 12 | Plastový uzáver | |
| 13 | Káblová tlmivka | |
| 14 | Matica kábla | |
| 15 | Kábel | |
| 16 | Spodná rukoväť | |
| 17 | Rýchly konektor | |
| 18 | Pneumatický konektor | |
| 19 | Orech | |
| 20 | Držiak kolesa | |
| 21 | kolika | |
| 22 | Matice kolies | |
| 23 | Os kolesa | |
| 24 | Abrazívne spojenie | |
| 25 | Abrazívne výstupné potrubie | |
| 26 | Vzduchový konektor | |
| 27 | Podložka 12 | |
| 28 | Poistný krúžok | |
| 29 | koleso 6" | |
| 30 | Abrazívny zásobník | |
| 31 | Kryt turbíny | |
| 32 | Prepínač | |
| 33 | Rotor | |
| 34 | Skrutka | |
| 35 | Prsteň 6 | |
| 36 | skrutka M6 | |
| 37 | Orech | |
| 38 | Plochá podložka | |
| 39 | Filter | |
| 40 | Pečať | |
| 41 | Spojovacia doska | |
| 42 | Pad | |
| 43 | Rukoväť | |
| 44 | Nárazuvzdorná podložka | |
| 45 | Podložka 4 | |
| 46 | Matica M4 | |
| 47 | Rukoväť | |
| 48 | Rukoväť | |
| 49 | Podložka 8 | |
| 50 | Matica M8 | |





Posledné dve číslice roku označenia CE - 20

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

RD GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

Bezprašná sifónová pieskovačka s vysávačom 106L

Typ: G02026, Model: XH-SBC110

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:

2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach, v znení neskorších predpisov.

Smernica 95/16/ES,

2014/35/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu,

2014/30/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a noriem

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,

EN 1248:2001/A1:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011,

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

je identický s exemplárom, ktorý je predmetom certifikátu ES typovej skúšky č. IT051252XH170801 zo dňa 01.08.2017 vydaného spoločnosťou ISET Srl,

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Taliansko,

Tel.: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com, www.iset-italia.eu

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu: 0865

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu technickej dokumentácie zodpovedá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 19.03.2020

Miesto a dátum vydania

Mgr Grzegorz Kowalczyk

Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby